

پیکچرز لمیٹڈ بزنس یونٹ فولڈنگ کارٹن

قسم دستاویز: کام کرنے کا طریقہ
عنوان: جاب رنگ

تیار کنندہ	توثیق کنندہ	صفحہ	حوالہ جات	نظر ثانی	تاریخ	دستاویز نمبر
اسسٹنٹ مینیجر پرنٹنگ	سلمان فضل الرحمان Fazul	(1)1	QROP/CL02	9	01.07.2024	WIOP/BUFC7.5/03

Reviewed on (Date):	Reviewed on (Date):	Reviewed on (Date):	Reviewed on (Date):
Reviewed by:	Reviewed by:	Reviewed by:	Reviewed by:
Approved on (Date):	Approved on (Date):	Approved on (Date):	Approved on (Date):
Approved by:	Approved by:	Approved by:	Approved by:

مقصد

ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ مشینوں پر جاب کی رنگ اس طرح سے کی جائے کہ اس سے لگا تا بہترین کوالٹی پروڈکٹ حاصل ہو۔

دائرہ کار

ان ہدایات کا اطلاق تمام پرنٹنگ مشینوں پر جاب کی سیٹنگ اور رنگ کیلئے ہوگا۔

ذمہ داری

ان ہدایات پر عمل درآمد کروانا انچارج آفسٹ کی ذمہ داری ہوگی۔

ہدایات

جاب چلانے کے دوران ہدایات

1۔ جاب کو Maximum سپیڈ پر چلائیں

2۔ ink/water پیلنس کو پرنٹ کے مطابق سیٹ کر کے چلائیں۔

3۔ جاب کو کلر ریفرنس کے مطابق چلائیں۔

4۔ اینگل اور سٹاپر ایک ہی standard پر رکھ کر سیٹ کریں اور پورہ جاب اسی کے مطابق چلائیں۔

5۔ پائل پرنٹ ہونے کے دوران آپریشن کی ذمہ داری ہوگی کہ مندرجہ ذیل چیزوں کو چیک کرے۔

1۔ کوالٹی 2۔ پائل کا کلر ریفرنس کے مطابق ہو

3۔ اینگل / سٹاپر 4۔ سیکن

5۔ پکنگ 6۔ سبجنگ

پیکجز لمیٹڈ بز نس یونٹ فولڈنگ کارٹن

قسم دستاویز: کام کرنے کا طریقہ
عنوان: جاب رنگ

تیار کنندہ	توثیق کنندہ	صفحہ	حوالہ جات	نظر ثانی	تاریخ	دستاویز نمبر
اسسٹنٹ مینیجر پرنٹنگ	سلمان فضل الرحمان 574474	(2)2	QROP/CL02	9	01.07.2024	WIOP/BUFC/7.5/03

- 7- واٹر ڈراپ
- 8- رینگ
- 9- شین اینڈ سپوٹ
- 10- کلروریشن
- 6- ہر پائل سے 1 عدد کوالٹی Sheet آپرٹر اپنے سائن کر کے رکھے گا۔
- 7- پائل مشین سے پوری ہونے بعد نکلے گی اور آپرٹر مندرجہ ذیل چیزیں چیک کرے گا۔
- 1- آفسیٹنگ
- 2- ڈرائنگ آف UV / WB
- 3- اینگل شاپر
- 4- رینگ
- 8- پرنٹ ہوئی پائل کو آپرٹر پائل کارڈ پر اپرفل کر کے لگائے گا۔ اور اپنے سائن خود کرے گا۔
- 9- پروڈکشن ٹارگٹ پورا کرنا آپرٹر کی ذمہ داری ہوگی۔
- 10- آپرٹر کی ذمہ داری ہے کہ ویسٹ ٹارگٹ سے اوپر نہ جائے۔
- 11- اگر کسی پائل میں کسی قسم کا پرنٹنگ فالٹ آتا ہے تو اس کو فوری طور پر علیحدہ کیا جائے گا اور اس کو سیسی ویسٹ پائل پر رکھا جائے گا۔
- 12- مشین پر چلنے والے والا جاب کوالٹی اور کوانٹی کو مد نظر رکھ کر چلانے کی ذمہ داری آپرٹر کی ہوگی۔
- 13- جاب کوڈ اینٹی پر چلانا آپرٹر کی ذمہ داری ہے۔ جاب چلنے کے دوران ڈینسیٹیو میٹر کا استعمال لازمی کریں۔
- 14- جاب کے آخر میں کسی قسم کی White شیٹس نہیں Waste کی جائیں گی۔

**CONTROLLED
DOCUMENT**
BUSINESS UNIT FOLDING CARTON (BUFC)